




Altrad Limex d.o.o.
HR-31540 DONJI MIHOLJAC-CROATIA
Vukovarska 77, p.p.
T: 00385 /0/ 31 49 68 70
F: 00385 /0/ 31 49 68 71
e-mail: limex@limex.biz

Original manual

| | | |
|------------|---|----|
| HR | Naputci - Miješalica za beton | 2 |
| GB | Instructions for use - Concrete mixer | 7 |
| DE | Anleitung - Betonmischer | 12 |
| IT | Istruzioni per l'uso - Betoniera | 17 |
| HU | Használati utasítás és útmutató - Beton keverőgép | 22 |
| ROM | Instructiun de utilizare pentru - Betonieră | 27 |
| SK | Návod na použitie – Miešacia na betón | 32 |
| SLO | Navodila za uporabo - Betonskega mešalinka | 37 |
| РУЦ | Инструкция по применению - Бетоносмеситель | 42 |
| CZ | Návod k použití - Míchačka na beton | 47 |
| БГ | Ръководство за употреба бетонобъркачка - | 52 |

оригиналната инструкция за употреба



**OPTIMIX 120 LS/LP
125 LS/LP
165 LS
190 LS
190 LSA**




022700
23-09

Altrad Limex d.o.o.


HR - 31540 DONJI MIHOLJAC - CROATIA / Vukovarska 77, p.p.
T: 00385 /0/ 31 49 68 70 / F: 00385 /0/ 31 49 68 71
e-mail: limex@limex.biz

In ambele cazuri, asezati betoniera prin manevrarea volnului in pozitia 4, Fig.1.



Inclinați și apoi rotiți volanul.
Inclinați înțeles curva folosind volanul.
Asezați volanul în poziția de goiere
în asa fel incat continutul sa fie
eliminat.
Repetăți procedura de galină.

Prin inclinarea volanului asazati curba intr-o curvă din pozitile pentru mixturi în funcție de conținut (ciment sau mortar).



Pozitii ale discului de EXARARE
1. Mortar
2. Ciment

3.Golire - curatare

4. Transport

Procedura de fabricare a cimentului si mortarlui.
1.Turnati apa si materialul de baza (peris, nisip)
2.Adaugati agentul de legare (ciment, leste)
3.Repetati pasii 1 si 2 pana atingeti la carantina dorita.
4.Amestecați materialele para obtinere un amestec omogen.

Consultati un profesionist pentru a afla cantitatile exacte de material de baza, apa, si agent de legare necesare pentru a obține un amestec de calitate..

TRANSPORT

Deconectati alimentarea la curent inainte de transport sau mutare

Pregatirea de transport sau mutare

Betoniera nu este conceputa in asa fel incat nu necesita lucrar de intretinere speciale. NU UNGETI NICIODATA CORONA DINTATA !!! Citiți INSTRUCȚIUNILE DE FOLOSIRE pentru operarea betonierelor precum si cele de depozitare si mutare. Aveți grijă ca inclinarea curvei sa nu se facă brusă. Asigurați-vă că toate suruburile sunt bine strânse. De asemenea, nu se poate folosi betoniera pentru o perioadă mai lungă de timp, este nevoie să se desfășoare suruburile de fixare și aceasta se va ridica cu aprox. 2mm. La această operare trebuie să se desfășoare suruburile de fixare și aceasta se va ridica cu aprox. 2mm. La această operare de desfășoare, aveți grijă să nu ridicați prea mult carcasa motor, astfel, curvăa poate cădea. Dacă aceasta se întâmplă, curvăa trebuie reasemblată în fagăsul ei și fixată pentru a refolosi betoniera, dacă curvăa nu este tensiunată corespunzător, este afectată buna funcționare a betonierelor.




Figure 1

DEFECTIUNI

PIESE DE SCHIMB

| PROBLEMA | CAUZA POSIBILA | REMEDIERE | PIESE DE SCHIMB |
|---------------------|--|---|---|
| Motorul nu porneste | Nu este alimentat cu curent. Cabluri defecte. Termostatul nu este conectat.. Motorul este supraincarcat. Orificiile de ventilarare sunt acoperite sau obstruite. | Verificați priza. Verificați cablurile (electrician). Lasati motorul sa se racreasca. Verificați ca gaunile de ventilare să nu fie acoperite sau existenta unui corp strâns. | 1. 01 Capots motor 2. 01 Pinion 3. 01 Coroana dinată 4. 01 Motor electric monofazat 5. 01 Prin coroana dinată 6. 02 Rulment pentru ax pinion 7. 01 Priza / sleicher electric 8. 01 Intervator electromagnetice „Pormit/Optr“ 9. 01 Curbă 10. 01 Sifon 11. 02 Cadrul curvăi 12. 01 Suporți curvăi 13. 01 Cadru betonieră 14. 01 Cadru betonieră 15. 01 Suport pentru vol. 16. 02 Rod manevrare betoniera, saroina 100 N (100 kg) 17. 02 Ruiment de la curvă 18. 01 Maneu pentru manevrare (volan) 19. 01 Arc 20. 01 Curvă suprapinată 21. 01 Curvă interioară 22. 02 Pale de malaxare |
| | Prinționul este blocat. Curvăa nu este suficient de înținsă. Curvăa este ruptă. Pana de la prințion este ruptă. Fulla este ruptă. Condensator detect. | Opriți alimentarea la curent. Strângeți curvăaua. Verificați panza din prinționul de antrenare al coroanei dinate. Înclocuhiți-decă este nevoie. Instalați capacul de la carcasa motorului. Verificați curvăaua și fulla. Înclocuhiți-decă este nevoie. Instalați capacul de la carcasa motor. Verificați curvăaua și panza de la fulla. Înclocuhiți-decă este nevoie. Dacă curvăaua nu se punte în miscare, contactați un specialist (esta vorba probabil de un condensator defect). | 1. 01 Prințion 2. 01 Coroana dinată 3. 01 Motor electric monofazat P1=200/850/1000W Z=132 5. 01 Prin coroana dinată 6. 02 Rulment pentru ax pinion 6013 (2RSR) 7. 01 Priza / sleicher electric P224-7 8. 01 Intervator electromagnetice „Pormit/Optr“ 9. 01 Curbă 10. 01 Sifon 11. 02 Cadrul curvăi 12. 01 Suporți curvăi 13. 01 Cadru betonieră 14. 01 Cadru betonieră 15. 01 Suport pentru vol. 16. 02 Rod manevrare betoniera, saroina 100 N (100 kg) 17. 02 Ruiment de la curvă 18. 01 Maneu pentru manevrare (volan) 19. 01 Arc 20. 01 Curvă suprapinată 21. 01 Curvă interioară 22. 02 Pale de malaxare |
| | Motoruliese pomenit (se punea în curvă nu se inverte re) | Prinționul este blocat. Curvăaua nu este suficient de înținsă. Curvăaua este ruptă. Pana de la prințion este ruptă. Fulla este ruptă. Condensator detect. | 1. 01 Prințion 2. 01 Coroana dinată 3. 01 Motor electric monofazat P1=200/850/1000W Z=132 5. 01 Prin coroana dinată 6. 02 Rulment pentru ax pinion 6013 (2RSR) 7. 01 Priza / sleicher electric P224-7 8. 01 Intervator electromagnetice „Pormit/Optr“ 9. 01 Curbă 10. 01 Sifon 11. 02 Cadrul curvăi 12. 01 Suporți curvăi 13. 01 Cadru betonieră 14. 01 Cadru betonieră 15. 01 Suport pentru vol. 16. 02 Rod manevrare betoniera, saroina 100 N (100 kg) 17. 02 Ruiment de la curvă 18. 01 Maneu pentru manevrare (volan) 19. 01 Arc 20. 01 Curvă suprapinată 21. 01 Curvă interioară 22. 02 Pale de malaxare |

Declarație de garanție

1. Preia garantia de 3 ani calendaristici de la data vanzării.
2. Produsul va funcționa corespunzător, atât timp cat urmări instrucțiunile de folosința.
3. Asigurăm service-ul necesar și pieze de schimb în timpul garanției _____ și pentru piesele de schimb încă 5 ani după aceasta perioadă.
4. Produsul care nu este reparat în termen de 45 de zile va fi întocmit la cererea cumpărătorului.
5. Garanția produsului este validă timp de un an de la data achiziționării produsului , asă cum reiese din documentele de vânzare _____ emise la această dată.

In cazul in care apar defectiuni, va rugam mentionati urmatoarele:

- Denumirea si tipul produsului
- Data achiziționării
- O descriere a defectiunii
- Adresa exactă

Pierderea garantiei!

Vor jeder Reparatur Netzstecker ziehen.

Garantia se pierde in cazul in care betoniera nu a fost folosita asa cum reiese din instructiunile de folosinta precum si daca :

- 1. Nu au fost respectate instrucțiunile,
- 2. Betoniera a fost supraincarcată
- 3. Daune cauzate la transport si manipulat, in transport pana la unitatea de service, daune asupra pieselor sau piesele pierdute la transport sau de catre client.
- 4. S-au efectuat reparații in perioada de service de catre persoane sau firme neautorizate.

Pentru mentinerea garantiei, pastrati:

| Carte de garantie | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|---|
| BETONIERA | | | | | |
| Typ: | <input type="checkbox"/> OPTIMIX 120 LS 700W | <input type="checkbox"/> OPTIMIX 120 LP 700W | <input type="checkbox"/> 125 LS 700W | <input type="checkbox"/> 125 LP 700W | <input type="checkbox"/> 165 LS 700W |
| | Art.Nr.: | Art.Nr.: | Art.Nr.: | Art.Nr.: | 190 LS 850 W Art.Nr.: |
| | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 190 LSA 1000 W Art.Nr.: | | | | |
| Număr de serie: | | | | | |
| Data vanzării: | | | | | |
| Stampila vanzatorului | | | | | |
| Data reclamatiei: | Deșchidetea defectiunii: | <input checked="" type="checkbox"/> • Piese de schimb <input type="checkbox"/> service | | Stampila unitatii de service | |
| | | | | | |



DD MM YY